



DIM 56.21XX.UXX.XXX



MFlask H K 56.21**01**.xxx.xxx

INSTRUKCJA MONTAŻU • ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1.

PL • Wyłącz zasilanie.

EN • Turn off the power.
2.

PL • Wytnij otwór montażowy (schemat otworów montażowych na drugiej stronie).

EN • Cut the mounting hole (mounting holes scheme on the other side of the page).
3.

PL • Przeprowadź przewód zasilający i wsuń w otwór puszkę montażową.

EN • Run the power cord and slide the mounting box into the hole.
4.

PL • Podłącz zasilanie 230V do zasilacza. Pamiętaj o uziemieniu (schematy podłączeń elektrycznych na drugiej stronie).

EN • Connect the 230V power to the power supply. Remember to ground (electrical wiring diagrams on the other side of the page).
5.

PL • Przykręć blachę montażową

EN • Screw on the mounting plate.
6.

PL • Nasuń pokrywę lampy.

EN • Slide on the lamp cover.
7.

PL • Dokręć śruby (A).

EN • Tighten up the screws (A).
8.

PL • Włącz zasilanie.

EN • Turn on the power.
- PL • Załączony zestaw narzędzi jest przeznaczony do materiałów pełnych (cegła pełna, drewno, beton, gazobeton) i powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych. Kołek rozporowy powinien zostać odpowiednio dopasowany do powierzchni montażowej. Prawidłowe użycie kołka wpływa na bezpieczeństwo oraz wytrzymałość konstrukcji.

EN • The enclosed tool kit is designed for solid materials (solid brick, wood, concrete, aerated concrete) and gypsum board surfaces. The dowel should be properly matched to the mounting surface. Proper use of the dowel affects the safety and strength of the structure.

1



2

4

~230V
50Hz


3

5

6

7

NARZĘDZIA • TOOLS



8

